FIRST QUANTUM Cobre Panamá

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por Mejoras.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Estabilización de talud en terreno del sr. Guillermo Gonzalez.
Fecha	02- Julio-2019
Comunidad	Cascajal, Llano Grande La Pintada, Coclé.
Ubicación	Parte posterior de la casa.
Lugar	Terreno propiedad del Sr Guillermo Gonzalez.
Por MPSA	1
Por Contratista Cobre Panamá	
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Inspeccionar las condiciones del terreno.
Acciones	Visitar el lugar señalado en la queja presentada en las oficinas de Asuntos Comunitarios.
Resultados	Se realiza nueva visita a la casa de la familia Gonzalez, determinándose lo siguiente: • Se termina de realizar la excavación para desviar el cauce del agua. • Se continuó con el relleno de matacán en la parte baja del talud pero por lluvias constantes en el área se procede a suspender la actividad hasta segunda orden. La paralización se debió a que por saturación de agua en el terreno, se le era demasiado forzoso al equipo y peligroso.
Seguimiento	Realizar próxima visita al lugar para ver comportamiento del talud ahora con el cauce desviado.

Documentación fotográfica.











